





Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego  
w budynku przy ul. Wólczańskiej 258a w Łodzi  
STAN ISTNIEJĄCY



Specyfikacja demontażu armatury oraz rurociągów występujących obecnie w granicy węzła cieplnego w budynku przy ul. Wólczańskiej 258a w Łodzi.

LP	NAZWA	ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Zawór	odcinający kulowy spawany dn50	szt.	2
2	Redukcja	stalowa spawana 65/50	szt.	2
3	Rury stalowe	b/sz wg PN-80/H-74219 dn 65	mb	1,5
4	Kolana stalowe	dn65 90° R = 1,5 D	szt.	4
5	Izolacja	rurociągu dn 65 za pomocą pianki poliuretanowej o grubości 50mm	mb	1,5

**Uwaga:**  
Rurociągi i armatura demontowana oznaczone kolorem szarym oraz żółtym.

		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE		92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdańca 5 lok.II www.isan.lodz.pl	tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 bpulsan@o2.pl
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami					Nr rysunku: 17.1
Przedmiot rysunku: Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Wólczańskiej 258a w Łodzi – stan istniejący.					Branża: instalacyjna  Faza: P.B.W.
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant	mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska	LOD/0563/POOS/06			
Współpraca	techn. Andrzej Kuźniak	—			
Współpraca	mgr inż. Piotr Harasimczuk	—			
Sprawdzający	—	—			
Data:	04.2021	Skala:		1:50	